

Gasdruckfedern, Heckklappe 639 „verstärkt“

passend für die Heckklappe des Mercedes Vito 639 Bj. 2003 – 2014

Montageanleitung

TA-V1-301-02-001/MA

Stand: 16.02.2023



MONTAGEANLEITUNG

für den Fachbetrieb

Speziell für die Heckklappe des Mercedes Vito/Viano 639 entwickeltes Gasdruckfedersystem. So kann die Heckklappe auch mit Ladung z.B. einem Fahrradträger mit Fahrrädern oder unserem modularen Heckträgersystem mit Ersatzrad geöffnet werden.

Lieferumfang:



- 2x Gasdruckfeder inkl. Gelenkköpfen mit Sicherungssplint
- 4x Unterlegscheibe Ø 8,4 x Ø 24 x 2 mm dick, aus rostfreiem Edelstahl

Die Montage darf nur von Fachpersonal in einem qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden!

Die Kolbenstange der Gasdruckfeder muss bei geschlossener Heckklappe nach unten zeigen!

Eine Fehlerhafte Montage kann zu schweren körperlichen Verletzungen und zu Schäden am Fahrzeug führen!

Gasdruckfedern, Heckklappe 639 „verstärkt“

passend für die Heckklappe des Mercedes Vito 639 Bj. 2003 – 2014

Montageanleitung

TA-V1-301-02-001/MA

Stand: 16.02.2023

Original Befestigung oben

original Befestigung unten



Evtl. Scheiben unterlegen

Freigängigkeit beim Schließen der Heckklappe prüfen

Evtl. müssen die oberen Kugelköpfe distanziert zum Haltewinkel befestigt werden. Dazu liefern wir insgesamt vier Unterlegscheiben ($\text{Ø } 8,4 \times \text{Ø } 24 \times 2 \text{ mm}$) mit. Je Seite müssen bis zu zwei Scheiben unterlegt werden. Beim Schließen der Heckklappe müssen sie unbedingt die Freigängigkeit des Zylinderrohrs zum Haltewinkel prüfen.

Achten sie bei der Montage unbedingt darauf, dass die Sicherungssplinte der Kugelköpfe vollständig in die dafür vorgesehene Bohrung eingeschoben und korrekt eingeclipst sind – siehe nachfolgende Bilder:



Gasdruckfedern, Heckklappe 639 „verstärkt“

passend für die Heckklappe des Mercedes Vito 639 Bj. 2003 – 2014

Montageanleitung

TA-V1-301-02-001/MA

Stand: 16.02.2023



Die Heckklappe erst schließen, wenn beide Gasdruckfedern fertig montiert sind. Beim ersten Schließen der Heckklappe tun Sie das bitte langsam und mit Bedacht. Beim Schließen der Heckklappe muss unbedingt die Freigängigkeit des Zylinderrohrs am Haltewinkel geprüft werden. Prüfen Sie dabei auch, dass das Gehäuse der Gasdruckfeder nicht über das Ende der Kolbenstange hinaus fährt. Es muss ein Restweg von mindestens 5 mm übrig bleiben.



Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr unter: +49 (0) 7263 / 3305.

Wir weisen darauf hin, dass beim Einsatz des Fahrzeugs auf Schlechtwegstrecken, insbesondere abseits der Straße, naturgemäß mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen ist. Mit solchem erhöhtem Verschleiß ist auch zu rechnen bei Umbauten eines Fahrzeuges z.B. mit größeren Rädern, Anbauten mit höherem Gewicht, Höherlegung o.Ä. In solchen Fällen, in denen der Fahrzeughersteller nach erfolgtem Umbau die Gewährleistung bzw. Garantie ablehnt, bestehen unsererseits ebenfalls keine Gewährleistungsansprüche außerhalb unseres Lieferumfangs. Es gelten unsere AGB, die Sie mit dem Kauf des Produkts bereits erhalten haben.